

АППАРАТУРНЫЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОМПЛЕКС AGE-XXL

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР ТОКА UCS-02M

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2004-2011

1. ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа действия, устройства и правил эксплуатации универсальных коммутаторов тока (далее — коммутатор) UCS-02M, входящих в состав аппаратного электроразведочного комплекса AGE-xxl.

Комплект документации, поставляемый с коммутатором, содержит:

- Универсальный коммутатор тока *UCS-02M*. Паспорт.
- Электропривод транзисторный регулируемый асинхронный Триол АТ04-АТ06. Паспорт.
- Электропривод транзисторный регулируемый асинхронный Триол AT04-AT06. Руководство по эксплуатации.
- Универсальный коммутатор тока *UCS-02M*. Руководство по эксплуатации.
- Универсальный коммутатор тока *UCS-02M*. Альбом электрических схем (в электронном виде).

.

Коммутаторы *UCS-02M* выпускаются на базе готовых изделий корпорации ТРИОЛ – электроприводов типа АТО6 различной мощности (от 5 до 132 кВт) с помощью изменения логики управления силовыми транзисторами электроприводов и «косметических» внешних доработок, необходимых для работы коммутатора тока. В состав документации входит «Руководство по эксплуатации» на электропривод, которое регламентирует все вопросы эксплуатации этих изделий. Настоящее руководство является необходимым дополнением, отражающем внесенные изменения в схему и принцип работы электропривода, согласованные со специалистами корпорации ТРИОЛ.

Коммутаторы UCS-02M работают в составе аппаратного электроразведочного комплекса AGE-xxl под управлением измерителей AGE-xxl и AGE-xxl-h, позволяя использовать силовые установки как переменного так и постоянного тока.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

Коммутатор предназначен для формирования в цепи нагрузки прямоугольных импульсов тока различной полярности и длительности. Коммутатор обеспечивает стабильную и надежную работу в широком диапазоне сопротивлений нагрузки.

Область применения коммутаторов – работа в составе генераторных электроразведочных установок.

Все коммутаторы UCS-02M, выпускаемые после 2010 гола, содержат в своем составе блок гальванической развязки для измерения сигналов тока и напряжения.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные приводятся для коммутаторов мощностью 37 кВт / 75 Квт / 132 кВт

- Максимальный ток в нагрузке: 70 A / 100 A /250 A
- Максимальное напряжение (постоянное): до 800 В
- Максимальная частота коммутации: 50 кГц
- Длительность фронта выключения тока (на активной нагрузке) более 10 мкс.
- Тип силового питания: постоянное или переменное (50 Гц, 400 Гц).
- Необходимое рабочее питание: 220В, 50Гц.
- Потребляемая мощность: не более 300 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от 0 до +40.
- Macca: 50 кг /80 кг /105 кг.
- Средний срок службы: не менее 5 лет.

4. СОСТАВ КОММУТАТОРА.

Коммутатор поставляется в следующей комплектации:

Электропривод ТРИОЛ типа АТ06(или АТ-04) с модификацией платы управления 1
Кабель рабочего питания для 220В, 50Гц 1
Кабели связи с измерителем *AGE-xxl или AGE-xxl-h* 2
Комплект технической документации 1

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОММУТАТОРА.

Настоящий раздел содержит описание обсуждение изменений, внесенных в схему электропривода. При изучении раздела необходимо руководствоваться описанием оригинальной документацией на электропривод.

- Изменения в схеме соединений внутреннее питание осуществляется от 220 вольт отдельно (в АТ06-37 от трёхфазного 380 вольт).
- Добавлены шунт 75шсн-100а и делитель выходного напряжения (1/13636) для измерения.
- Плата «Субблок цифрового контроллера» заменена на плату UCS-37 собственной разработки.
- Переделан пульт управления.
- Добавлена панель входного питания 220 вольт и управления.


Особенности управления 3-х фазным мостом IGBT.

При управлении используются все IGBT транзисторы. На последующих схемах показаны прохождения тока в нагрузках (диполь и балласт).


Обозначения:

- 1..3 номера выводов IGBT :
- 1 общий (нагрузка)
- 2 эмиттер (минус питания)
- 3 коллектор (плюс питания)
- N1...N6 номера транзисторов .


1. Команда "**Плюс**"




2.Команда "Минус"



3.Команда "Пауза плюс"



4.Команда "<u>Пауза минус</u>"



Команды " $\underline{\mathbf{\Pi ayзa\ плюc}}$ " и " $\underline{\mathbf{\Pi ayзa\ минуc}}$ " можно менять программно.

Модификация работы пульта.



Пульт

Управление

Вкл/Выкл : тумблер включения питания .
 Стоп : кнопка останова работы .
 Сброс : кнопка сброса индикации .

Индикация

Питание : питание коммутатора включено/выключено .
 Заряд : идёт заряд конденсаторов выпрямителя .
 Работа : коммутатор находится в режиме "Работа" .

Режим :

плюс пауза минус

Авария : красный - наличие аварии.

Код Аварии : 0 0 - аварии нет;

1 0 - ток превышен;

2 0 - напряжение превышено;

4 0 - температура радиатора превышена;


0 1 - коммутатор выключен аварийной кнопкой;

0 2 - ошибка драйвера IGBT (IGBT возможно неисправен).

Новая плата управления UCS-02M.

Функции платы:

- 1. Получение команды от измерителя AGExxl-4 через оптронную развязку.
- 2. Дешифрация команды.
- 3. Запуск коммутатора.
- 4. Индикация режимов работы и ошибок.



Входной интерфейс.

Получение команды от измерителя AGExxl-4 – h оптроны U1,U2, микросхемы U3,U24.

Дешифратор команд

микросхемы U5,U6,U19,U7.

Код	Операция
0	не используется
1	плюс выходного напряжения
2	минус выходного напряжения
3	балласт плюс
4	балласт минус
5	пуск
6	стоп
7	не используется

Генератор

Частота генератора 2Гц. микросхема U71.

Автомат запуска

Выдаёт две команды на коммутатор:

«Заряд» – заряд конденсаторов силового выпрямителя (примерно 5 секунд).

«Пуск» - включение диодно-тиристорного выпрямителя , питание подаётся на IGBT модули.

В случае аварии выключение — выпрямитель отключается, на пульте управления индикация «Авария» и код аварии (см. описание пульта). микросхемы U8,U9,U10,U11,U14,U17,U14.

Блок индикации и контроля.


Передаёт сигналы режима работы коммутатора и коды аварии на пульт управления. Принимает сигналы «Стоп» и «Сброс» с пульта управления. микросхемы U18,U12,U15,U16,U9c.

6. ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОММУТАТОРА.

Коммутатор работает под управлением измерителя AGE-xxl-4-h и Управляющей Программы AGE-UCS. При использовании 4-канального измерителя AGE-xxl для управления универсальным коммутатором тока UCS-02M, измеритель должен быть подключен к коммутатору с помощью соединительных кабелей, входящих в комплект поставки коммутатора, причем этими штатными кабелями подключается как выходное управление на UCS-02M, так и принимаемые сигналы на вход измерителя (напряжение и ток).


Все операции по подключению коммутатора к внешним устройствам необходимо выполнять при выключенном состоянии коммутатора, измерителя и внешних устройств.

Схемы подключения к 4-канальному измерителю AGE-xxl-4-h.





Подключение силового питания, нагрузки и балласта.



ВНИМАНИЕ!!!!!

После завершения работы с коммутатором необходимо разряжать гасящие конденсаторы, накопившие высокий потенциал. Для этого необходимо отключить силовое напряжение и запустить коммутатор в работу. Достаточно одного переключения тока, чтобы снять оставшийся потенциал на конденсаторах.